

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 39626

20 05 2025  
Дата                      месяц                      год

№ задания   
№ инцидента

Подрядчик

Время прибытия на объект  час  мин  
Время затраченное на работу  час  мин

№ Объекта

Адрес объекта

Тип вызова:    плановое ТО   
                          ремонт

Дом  Корпус  Строение

№ Заявки/ Причина ВЫЗОВА	Тип/марка оборудования	Причина НЕИСПРАВНОСТИ	Инвентарный номер
		Течь компрессорная на 5 уровне сканерной растровки SGS OVEN AM-D-K	

№ в тарификаторе	Перечень ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ	Ед.изм.	Кол-во
	Диагностика. Оборудование работает в штатном режиме.		

№ в тарификаторе	Затраченные МАТЕРИАЛЫ И ЗАПЧАСТИ	Ед.изм.	Кол-во

*Бойков*

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Работу принял:

(ФИО/должность)

Примечание:

Претензии к выполненным работам                      Подпись

да  нет

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ

Оборудование на гарантии: да  нет       Гарантийный ремонт: да  нет